

Schoonmaakvoorschrift – Geperst Polyamide 6 (PA6)

Algemene eigenschappen

Geperste polyamide 6 is een harde, dichte kunststof met een glad oppervlak. Het materiaal is sterk, vormvast en enigszins gevoelig voor oplosmiddelen en hoge temperaturen. Reiniging moet daarom gebeuren met milde middelen en zonder schurende werking.

Regelmatig onderhoud

1. Verwijder los vuil en stof met een droge microvezeldoek.
2. Reinig het oppervlak met lauw water en een neutrale allesreiniger (pH 6–8).
3. Gebruik een zachte doek of spons; vermijd schuursponzen of borstels.
4. Spoel na met schoon water om reinigingsresten te verwijderen.
5. Droog het oppervlak af met een schone, droge doek om watervlekken te voorkomen.

Periodieke of intensieve reiniging

1. Bij vettige of hardnekkige vervuiling kan een mild alkalisch reinigingsmiddel (pH maximaal 10) worden gebruikt.
2. Breng het middel verdund aan met een doek of spons en laat kort inwerken (maximaal enkele minuten).
3. Reinig daarna met schoon water en droog het oppervlak goed na.

Wat niet is toegestaan

- Geen gebruik van sterke oplosmiddelen zoals aceton, thinner, toluen of geconcentreerde alcohol.
- Geen gebruik van schurende poeders, schuursponzen of hogedruk/stoomreinigers.
- Geen blootstelling aan temperaturen boven 80 °C.

Desinfectie (indien vereist)

Gebruik een milde desinfecterende reiniger op basis van quaternaire ammoniumverbindingen of een verdunde alcoholoplossing (maximaal 30%). Na desinfectie altijd nawrijven met een vochtige doek en nadrogen.

Controle

Na reiniging moet het oppervlak egaal, schoon en droog zijn zonder doffe plekken, krassen of strepen.